


# Grundlagen der Crimptechnik

## Das Kompendium



<https://www.kabelforum.com>  
email@kabelforum.de

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorwort.....</b>	<b>25</b>
1.1 Wichtige Hinweise zu dieser Dokumentation .....	26
1.2 Partner und Quellen .....	27
<b>2. Einführung: die Technologien in der Kabelbearbeitung .....</b>	<b>28</b>
2.1 Eine Tatsache .....	28
2.2 Die Verbindungstechnik Crimpen .....	29
2.3 Normen, Werksnormen und Vorgaben für Crimpverbindungen .....	29
2.4 Die Verarbeitung von Litzenleitern aus Kupfer .....	31
2.5 Entwicklung von Crimpverbindungen.....	32
2.6 Der Übergangswiderstand – Das unterschätzte Qualitätskriterium .....	33
2.7 Zuordnungen: Nennquerschnitte und der Crimpkontakt .....	34
2.8 Die Aufgabenstellung in der Konfektion .....	35
2.9 Die Aufgabenstellung in der Crimptechnik .....	36
2.10 Erziehbare Qualität – Equipment.....	37
2.11 Der Übergang – Flexibler zu massivem Litzenverbund .....	38
2.12 Auswirkung von mechanischen Belastungen .....	39
2.13 Verbindungsvarianten und der Übergang im Vergleich .....	40
2.13.1 Übersicht .....	40
2.13.2 Lötverbindungen.....	41
2.13.2.1 Verzinnte Leitungen in Schraubklemmen .....	41
2.13.2.2 Löten in Steckergehäusen .....	42
2.13.2.3 Direktes Verlöten mit Bauteilen .....	42
2.13.2.4 Nachträgliches Verlöten von Crimpverbindungen.....	43
2.13.2.5 Direktes Verlöten eines Litzenverbundes in einen Crimpkontakt.....	43
2.13.3 Schraubklemme.....	44
2.13.3.1 Aderendhülsen und Schraubklemmen.....	44
2.13.4 Vorisolierter Quetschkabelschuh.....	45
2.13.5 Gedrehte Kontakte (Vierdornpressung).....	46
2.13.6 Offene Crimphülse.....	46
2.14 Entlastung des Überganges .....	47
2.15 Crimpkontakte, Kabelschuhe, Pressverbinder .....	48
2.15.1 Offene und geschlossene Crimphülsen.....	48
2.15.2 Die offene Crimphülse .....	48
2.15.3 Geschlossene Crimphülse .....	49
2.16 Crimp- und Pressformen in der Übersicht .....	50
2.16.1 Die offene Crimphülse .....	50
2.16.2 Die geschlossene Crimphülse.....	51
<b>3. Der Leiter.....</b>	<b>53</b>
3.1 Grundsätzlicher Aufbau des Leiters.....	53

3.2	Die Leiterklassen .....	54
3.3	Hinweise zur Verarbeitung von Leitermaterialien .....	54
3.4	Querschnitt – Nennquerschnitt .....	55
3.5	Die Isolation des Leiters .....	58
3.6	Leitungen mit reduzierter Isolation.....	59
3.7	Kupferzahl – Kupferpreis.....	60
3.8	Die AWG Nummer – Was bedeutet AWG .....	61
3.9	Bereitstellung / Zuführung von Kabel und Leitungen .....	62
3.9.1	Lagerung .....	62
3.9.2	Beschädigung der Isolation.....	63
3.9.3	Zugfreie Zuführung .....	64
3.9.4	Der Kabelspeicher .....	65
3.9.5	Durchhangsteuerung .....	67
3.9.6	Die Kabelrichtstrecke.....	68
3.9.7	Führung von Kabel und Leitungen .....	69
3.9.8	Zuführung von Kabel und Leitungen.....	69
3.9.9	Rollenantrieb .....	71
3.9.10	Bandantrieb .....	71
3.10	Greifen von Kabel und Leitungen .....	72
3.10.1	Allgemeines .....	72
3.10.2	Ausführung der Greiffläche .....	72
3.10.3	Greifertypen.....	73
3.10.4	Flache Greifer.....	73
3.10.5	Prismenform-Greifer .....	73
3.10.6	Formgreifer.....	74
3.11	Schneiden von Kabel und Leitungen .....	75
3.11.1	Allgemeines .....	75
3.11.2	Schneidemesser mit gerader Schneide.....	76
3.11.3	V – Schneidemesser.....	76
3.11.4	Die Kabelschere .....	77
3.11.5	Der Direkte Vergleich: Kabelschere vs. Seitenschneider .....	78
3.12	Abisolieren von Leitungen .....	79
3.12.1	Grundregeln beim Abisolieren .....	79
3.12.1	Anforderungen an das Abisolierergebnis (Norm) .....	81
3.12.2	Abisolieraufgaben .....	82
3.12.3	Teilabzug des Isolationsrestes .....	83
3.12.4	Abisoliermesser - typen .....	83
3.12.5	Das gerade Abisoliermesser .....	84
3.12.6	V - Abisolier- und Schneidemesser .....	85
3.12.7	Matrizenform Abisolier- Schneidemesser .....	86
3.12.8	Matrizenform Abisoliermesser .....	86

3.12.9 Sondermesser - Messerkombinationen in Vollautomaten .....	87
3.12.10 Rotatives Abisolieren .....	88
3.12.11 Rotatives, stufenförmiges Abisolieren (Koax) .....	89
3.12.12 Abisolierverhalten der Isolation .....	90
3.12.12.1 Die Anordnung der Messerschneide zur Abzugsrichtung.....	90
3.12.12.2 Der Anpressdruck der Greifer .....	91
3.12.12.3 Der Anpressdruck der Vorschubrollen.....	92
3.12.12.4 Die Schneidqualität (Schärfe) der Abisoliermesser.....	95
3.12.13 Schneiden und Abisolieren – Systeme .....	96
3.12.13.1 Freiprogrammierbares Abisolieren auf Automaten.....	96
3.12.13.2 Abisolieren und Verdrillen .....	100
3.12.13.3 Der Messerblock.....	101
3.12.13.4 Der Messerblock (Komax) .....	104
3.12.13.5 Abläufe im Messerblock.....	104
3.12.14 Fehlerbeschreibungen beim Abisolieren.....	108
3.12.14.1 Übersicht.....	108
3.12.14.2 Einzeladern beschädigt und/oder abgeschnitten .....	109
3.12.14.3 Einzelader gezogen .....	110
3.12.14.4 Oberfläche der Einzeldrähte beschädigt – Stripper-Crimper .....	111
3.12.14.5 Isolation unsauber geschnitten.....	112
3.12.14.6 Isolationsfäden an der Schnittkante der Isolation.....	113
3.12.14.7 Isolation beschädigt.....	114
3.12.14.8 Isolationsreste auf den Einzeladern .....	115
3.12.14.9 Verdrallung der Einzeladern aufgehoben .....	116
3.12.14.10 Besenförmiges Leiterende .....	116
3.12.14.11 Abgeknickter Einzeldraht.....	116
3.12.14.12 Litzenverbund überdrallt.....	117
3.12.14.13 Schwankungen in der Abisolierlänge .....	118
3.12.14.14 Einzeladern stark oxidiert.....	118
3.13 Mehradrige Mantelleitungen .....	119
3.13.1 Allgemeines .....	119
3.13.2 Aufbau von mehradrigen Mantelleitungen .....	119
3.13.3 Schneiden von Mantelleitungen .....	120
3.13.4 Messertypen für Mantelleitungen .....	120
3.13.4.1 V-Schneide und Abisoliermesser .....	120
3.13.4.2 Matritzenform Messer .....	120
3.13.4.3 Sondermesser .....	121
3.13.5 Innenleiterbearbeitung .....	121
3.13.6 Dimensionierung von Abisoliermesser .....	122
3.13.7 Abmanteln – Schematischer Ablauf .....	123
3.13.8 Rotatives Abmanteln.....	124

3.13.9 Fehlerbeschreibungen .....	125
3.13.9.1 Unsauber geschnittener Mantel .....	125
3.13.9.2 Deformiertes Kabelende – Deformierte Innenleiter .....	125
3.13.9.3 Beschädigter Innenleiter .....	125
3.13.9.4 Beschädigung des Aussenmantels .....	126
3.13.10 Abmantelgeräte und Maschinen.....	127
3.13.10.1 Abmanteln per Hand.....	127
3.13.10.2 Manuelle Tischgeräte .....	127
3.13.10.3 Halbautomatisches Abmanteln.....	128
3.13.10.4 Vollautomatisches Schneiden und Abmanteln.....	128
3.14 Thermisches Abisolieren .....	129
<b>4. Crimpen: Die offene Crimphülse .....</b>	<b>130</b>
4.1 Grundlagen .....	130
4.1.1 Bezeichnungen - Definitionen .....	130
4.1.2 Die offene Crimphülse .....	130
4.1.3 Vor- und Nachteile von offenen Crimphülsen .....	131
4.1.4 Warum der Drahtcrimp einer offenen Crimphülse so aussieht .....	132
4.1.5 Verpressung – Verpressungsgrad in der offenen Crimphülse .....	133
4.1.6 Was bedeutet "Gasdichtheit"?.....	134
4.1.7 Der Füllquerschnitt – Auswirkung fehlender Einzeldrähte .....	135
4.1.8 Verlöten von Crimpverbindungen .....	136
4.1.9 Verarbeitungsformen von offenen Crimphülsen.....	138
4.1.9.1 Prägungen im Drahtcrimpbereich.....	138
4.1.9.2 Der gegurtete Crimpkontakt.....	138
4.1.9.3 Einzelkontakte .....	139
4.1.9.4 Der Rollcrimp.....	139
4.1.10 Crimpformen in der Übersicht .....	142
4.1.11 Zuordnungen .....	143
4.1.11.1 Zuordnung Crimpkontakt – Nennquerschnitt – Werkzeug.....	143
4.1.11.2 Zuordnung: Nennquerschnitt des Leiters zum Crimpkontakt.....	144
4.1.11.3 Zuordnung: Isolationsdurchmesser des Leiters zum Crimpkontakt .....	145
4.1.12 Das Kammspiel .....	146
4.1.12.1 Auswirkungen von fehlendem Kammspiel .....	147
4.2 Die Bereiche der Crimpverbindung in der Übersicht.....	148
4.3 Leitung und Leitungspositionen .....	149
4.3.1 Die Abisolierlänge .....	149
4.3.2 Einlegen und Positionieren der abisolierten Leitung in den Crimpkontakt.....	150
4.3.2.1 Leiterende/Leiterüberstand .....	150
4.3.2.2 Position Leiter und Seal im Crimpkontakt .....	150
4.3.2.3 Position der Einzelleiterabdichtung (Seal) .....	151
4.3.2.4 Leitung einlegen: MQC Crimpwerkzeuge .....	151

4.3.2.5	Leitung einlegen: MQC Crimpwerkzeuge im Crimp-Vollautomat.....	153
4.3.2.1	Leitung einlegen: Die Handcrimpzange .....	154
4.4	Der Drahtcrimpbereich .....	156
4.4.1	Drahtcrimp: Eine Crimpverbindung erstellen .....	157
4.4.2	Crimpmaße.....	158
4.4.2.1	Die Drahtcrimphöhe.....	158
4.4.2.2	Toleranzen .....	159
4.4.2.3	Die Drahtcrimphöhe und die Eigenschaften der Crimpverbindung .....	160
4.4.2.4	Die Crimphöhe - ein Kompromiss .....	160
4.4.2.5	Crimpmaße und das Schliffbild .....	161
4.4.2.6	Die Drahtcrimppreite.....	162
4.4.3	Der Auslauf hinten (Trompete, Bellmouth).....	163
4.4.3.1	Aufgabe und Entstehung .....	164
4.4.3.2	Der Drahtcrimper und der Auslauf.....	165
4.4.3.3	Größe des Auslaufes hinten.....	165
4.4.3.4	Einstellen der Ausläufe: MQC Sidefeed .....	166
4.4.3.5	Einstellen der Ausläufe - MQC Endfeed .....	167
4.4.3.6	Bildung des Auslaufes bei Handcrimpwerkzeugen .....	168
4.4.3.7	Schwankungen bei der Größe und Ausführung der Ausläufe.....	169
4.4.3.8	Auswirkungen bei einem fehlendem hinteren Auslauf.....	170
4.4.3.9	Ursachen für das Fehlen eines Auslaufes .....	171
4.4.3.10	Auswirkungen bei zu großem hinteren Auslauf.....	171
4.4.4	Der Auslauf vorne .....	173
4.4.5	Grathöhe und Gratbreite am Crimpboden .....	174
4.4.6	Anzahl der Erfassten Einzeldrähte und Abisolierergebnis .....	175
4.4.7	Ausführung der Crimpflanken.....	175
4.4.7.1	Symmetrie der Crimpflanken.....	177
4.4.7.2	Position und Lage der Spitzen der Crimpflanken.....	177
4.4.7.3	Bodendicke Crimpkontakt .....	177
4.4.7.4	Abstützhöhe .....	177
4.4.7.5	Abstützwinkel .....	177
4.4.7.6	Fehlerbeschreibung - Einrollen der Crimpflanken .....	178
4.5	Der Isolationscrimp .....	184
4.5.1	Isolationscrimpformen und Anforderungen .....	184
4.5.1.1	Isolationscrimpformen in der Übersicht .....	184
4.5.1.2	Festlegen der Isolationscrimpmaße .....	185
4.5.1.3	Biegeprüfung .....	185
4.5.1.4	Wickelprüfung.....	186
4.5.1.5	Die Isolationscrimpform B/F.....	187
4.5.1.6	Fehler: Isolationscrimp B/F .....	187
4.5.1.7	Isolationscrimp B/F Sonderform .....	188

4.5.1.8	Überlappungscrimp.....	188
4.5.1.9	Entstehung eines Überlappungscrimp.....	188
4.5.1.10	Fehler: Überlappungscrimp.....	189
4.5.1.11	Asymmetrischer Umfassungscrimp .....	190
4.5.1.12	Fehler: Asymmetrischer Umfassungscrimp .....	190
4.5.1.13	Asymmetrischer Umfassungscrimp (mit Seal) .....	191
4.5.1.14	Fehler Asymmetrischer Umfassungscrimp (mit Seal) .....	191
4.5.1.15	Symmetrischer Umfassungscrimp mit Seal .....	191
4.5.1.16	Fehler: Symmetrischer Umfassungscrimp mit Seal .....	191
4.5.1.17	Isolationscrimp: Lageabweichung und Kontaktgeometrie .....	192
4.5.1	Lageabweichung (Abkippen) der Isolationscrimpflanken .....	193
4.6	Sealbestückung – Einzelleiterabdichtung.....	194
4.6.1	Der Seal .....	194
4.6.2	Zuordnung Seal zu Crimpkontakt.....	195
4.6.3	Vereinzelung - Zuführen von Seals .....	195
4.6.4	Absetzen von Seals auf der Leitung.....	197
4.6.5	Automatische Kontrolle der Sealposition .....	198
4.6.6	Isolationscrimpformen für die Verarbeitung von Seals .....	199
4.6.7	Montage von Crimpkontakte mit Seals .....	199
4.7	Übergang / Anbindung Drahtcrimp zum Funktionsbereich (Transition) .....	200
4.8	Der Funktionsbereich .....	201
4.8.1	Formschlüssige Verbindungen.....	201
4.8.2	Gefederte Kontaktflächen .....	202
4.8.1	Der Kontaktbereich .....	203
4.8.2	Die Steckdicke.....	204
4.8.3	Steckkraft – Zugkraft.....	204
4.8.4	Rastfunktion – Rastnasen.....	205
4.8.5	Beschädigungen durch Funktionsprüfungen.....	206
4.9	Symmetrien in der Crimpverbindung.....	207
4.9.1	Symmetrie: Lageabweichung (Verbiegen) DC/IC .....	207
4.9.2	Lageabweichung Kontaktbereich zum Crimpbereich .....	209
4.9.3	Verdrehung von DC/IC Bereich zum Kontaktbereich .....	210
4.10	Der Trennsteg – Anbindung an den Trägerstreifen .....	212
4.10.1	Die Trennsteglänge .....	212
4.10.2	Trennsteglänge bei Einzelleiterabdichtungen (Seal) .....	212
4.10.3	Trennsteglänge im Crimpwerkzeug MQC Endfeed einstellen .....	212
4.10.4	Trennsteglänge im Crimpwerkzeug MQC Sidefeed .....	213
4.10.5	Fehlerbeschreibungen: Trennsteglänge: .....	214
4.10.5.1	Sidefeed – Trennsteg hinten zu lang.....	214
4.10.5.2	Endfeed – Trennsteg hinten zu lang.....	215
4.10.5.3	Sidefeed – Trennsteg hinten zu kurz.....	216

4.10.5.4 Endfeed - Trennsteg hinten zu kurz .....	217
4.10.5.5 Schwankungen in der Länge der Trennstegs .....	218
4.10.6 Der Trennsteg – Der Grat .....	219
4.10.6.1 Trennsteg Grat – Fehlerbeschreibung.....	219
4.11 Die „Haifischkralle“ .....	221
4.12 Der mehrgliedrige Clip.....	222
4.13 Der mehrgliedrige Clip – Verschleißteile .....	223
4.14 Der Clip mit und ohne Isolationscrimp .....	224
<b>5. Prüfverfahren und Anwendung .....</b>	<b>225</b>
5.1 Grundlagen und allgemeine Informationen .....	225
5.1.1 Prüfungen als Fehlerquelle .....	227
5.1.2 Welche Prüfung erkennt welche Fehler.....	229
5.1.3 Wann welche Prüfung durchführen? .....	230
5.1.4 Fertigungsbegleitende Prüfungen in Bezug auf das Verarbeitungsequipment.....	231
5.1.5 Sonderfreigabe – Die Risikobewertung einer Crimpverbindung .....	232
5.2 Sichtprüfung.....	233
5.2.1 Das Sichtprüfprotokoll.....	233
5.3 Messen der Crimpmaße.....	234
5.3.1 Die Drahtcrimphöhe -Offene Crimphülse.....	234
5.3.2 Messwerkzeuge – Offene Crimphülse.....	234
5.3.3 Das Messverfahren – Offene Crimphülse.....	236
5.3.4 Die Drahtcrimppreite – Offene Crimphülse .....	237
5.4 Auszugstest .....	238
5.4.1 Allgemeines .....	238
5.4.2 Anforderungen an den Auszugstester .....	238
5.4.2.1 Auszugstester - Typen.....	238
5.4.2.2 Aufnahme für Crimpkontakte .....	239
5.4.2.3 Klemmeinrichtung für die Leitung.....	240
5.4.3 Vorbereitungen zum Test.....	241
5.4.4 Der Auszugstest – Prüfablauf.....	241
5.4.5 Optische Bewertung beim Auszugstest.....	242
5.4.6 Fehler und Störkräfte bei der Durchführung des Auszugstestes .....	243
5.4.6.1 Geschlossene Isolationscrimplanken / Isolationsfixierung.....	243
5.4.6.2 Nachträgliches Öffnen der Isolationscrimplanken .....	243
5.4.6.3 Halten des Prüflings mit der Hand.....	244
5.4.6.4 Abknicken des Crimpkontaktees in der Kontaktaufnahme .....	244
5.4.6.5 Ruckartiger, schneller Auszug.....	245
5.4.7 Anwendungsbeispiele: .....	245
5.4.8 Die Auszugskraft in Abhängigkeit mit der Drahtcrimphöhe.....	246
5.4.9 Auszugswerte offene Crimphülse.....	247
5.4.10 Auszugswerte Pressverbindung.....	247

5.5	Schliffbilderstellung .....	248
5.5.1	Grundsätzliches.....	248
5.5.2	Position der Schliffebene .....	250
5.5.3	Trennen und Polieren des Crimpkontakte.....	250
5.5.4	Reinigung der Schliffebene .....	251
5.5.5	Ausmessen der Crimpgeometrie .....	251
5.5.6	Fehler bei der Schliffbildbeurteilung .....	251
5.5.7	Beispiel einer Schliffbilddokumentation .....	252
5.5.8	Warum ein Crimp so aussieht – Offene Crimphülse .....	254
5.5.9	Die Grenzen der Technologie Crimpen – Offene Crimphülse .....	255
5.5.10	Bewertungskriterien bei Schliffbildern.....	256
5.6	Crimpkraftüberwachung und die offene Crimphülse.....	257
5.6.1	Die Philosophie.....	257
5.6.2	Schematischer Aufbau.....	258
5.6.3	Der "Piezo-Effekt" .....	258
5.6.4	Der Kraftverlauf .....	259
5.6.5	Kräfte in Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt.....	259
5.6.6	Störkräfte.....	260
5.6.6.1	Die Crimpmaschine .....	260
5.6.6.2	Werkzeugaufnahme in der Crimpmaschine.....	261
5.6.6.3	Werkzeuggrundplatte.....	262
5.6.6.4	Das Crimpwerkzeug .....	263
5.6.6.5	Der Crimpkontakt.....	264
5.6.6.6	Die abisolierte Leitung .....	264
5.6.7	Der Lern- oder Kalibriervorgang (Teach In) .....	265
5.6.8	Fehlererkennung – Toleranzen – Headroom .....	267
5.6.1	Der Drift der Kraftverlaufskurve.....	268
5.6.2	Die Driftkompensation.....	268
5.6.3	Was erkennt eine Crimpkraftüberwachung – Die Praxis .....	269
5.7	Slow-Motion-Test .....	270
5.7.1	Grundlagen.....	270
5.7.2	Prüfung.....	271
5.7.3	Erforderliche Veränderungen .....	272
5.7.4	Fehlerquelle: Drahtcrimper.....	273
5.7.5	Alternative Verarbeitung .....	275
<b>6.</b>	<b>Maschinentechnik.....</b>	<b>276</b>
6.1	Grundsätzliches .....	276
6.2	Maschinentypen.....	277
6.3	Aufbau einer Crimpmaschine .....	278
6.3.1	Die Werkzeugaufnahme .....	279
6.3.2	Der Maschinenhub.....	280

6.3.3	Standards Crimpmaschinen – Der untere Totpunkt .....	280
6.3.4	Die Einstellung des unteren Totpunktes .....	281
6.3.5	Alternative Einstellung der Crimphöhe .....	282
6.3.6	Einsetzen von Crimpwerkzeugen .....	283
6.3.7	Maschinenfähigkeit .....	284
6.4	Der Stripper-Crimper (Offene Crimphülse).....	285
6.4.1	Grundlagen und Philosophie.....	285
6.4.1	Stripper-Crimper: Die Funktionseinheiten.....	285
6.4.2	Der Stripper-Crimper: Der Arbeitszyklus.....	286
6.4.3	Stripper-Crimper: Funktionsvarianten.....	289
6.4.3.1	Variante 1: Abisoliereinheit in der Arbeitslinie.....	290
6.4.3.2	Variante 2: Die Abisoliereinheit ist außerhalb des Crimpwerkzeuges .....	291
6.4.3.3	Variante 2 - Fehler .....	293
6.4.4	Stripper-Crimper: Die Greifereinheit .....	294
6.4.4.1	Fehler in der Greifereinheit .....	295
6.4.5	Die Abisoliereinheit .....	296
6.4.5.1	Funktionsweise des Sensors im Stripper-Crimper .....	296
6.4.5.2	Abisoliermesser: Anforderungen .....	297
6.4.5.3	Einstellen der Abisoliereinheit .....	298
6.4.5.4	Abisoliermesser: Einstellung OK .....	300
6.4.5.5	Fehler - Oberfläche der Einzeldrähte ist angekratzt.....	301
6.4.5.6	Wegbegrenzung – Der Anschlag für die Leitung .....	302
6.4.5.7	Einstellfehler - Abzugskraft Abisolierrest zu groß.....	305
6.4.6	Einlegen der Leitung .....	306
6.4.6.1	Das richtige Einlegen der Leitung .....	306
6.4.6.2	Fehler – Leitung beim Einlegen gebogen .....	307
6.4.6.3	Fehler - Leitung schräg eingeführt.....	308
6.4.7	Das Crimpwerkzeug .....	309
6.4.8	Fehler: Leitung ist „Hohl“.....	310
6.4.9	Der Nullschnitt .....	311
6.4.9.1	Nullschnitt: Halb- oder Vollautomatisch .....	311
6.4.9.2	Nullschnitt: Manuell.....	313
<b>7.</b>	<b>Crimpwerkzeugtechnik (MQC) – Offene Crimphülse.....</b>	<b>314</b>
7.1	Übersichten.....	314
7.1.1	Werkzeugtypen.....	314
7.1.2	Definitionen im Crimpwerkzeug MQC .....	315
7.1.3	Erzielbare, reproduzierbare Qualität.....	316
7.1.4	Auswirkung von Werkzeugeinstellungen - Beispiel: Kontaktposition .....	317
7.2	Grundsätzlicher Aufbau von Crimpwerkzeugen MQC .....	378
7.2.1	Referenzen im Crimpwerkzeug MQC Sidefeed .....	379
7.2.2	Referenzen im Crimpwerkzeug MQC Endfeed .....	381

7.3	Crimper, Amboss, Schneideeinheit.....	381
7.3.1	Zuordnung der Verschleißteile .....	381
7.3.1	Drahtcrimper und Isolationscrimper.....	382
7.3.1.1	Der „gekröpfte“ Crimper .....	383
7.3.2	Der Amboss.....	384
7.3.3	Die Schneideeinheiten .....	385
7.3.3.1	Schneideeinheit für Crimpwerkzeuge MQC Sidefeed .....	385
7.3.3.2	Schneideeinheit für Endfeed Werkzeug .....	386
7.4	Einstellen der Crimphöhen .....	388
7.4.1	Werkzeugköpfe in der Übersicht .....	388
7.4.2	Schieberkopf .....	388
7.4.3	Drehscheibe mit mehreren fest eingestellten Crimphöhen .....	389
7.4.4	Drehscheibe mit stufenloser Einstellung.....	389
7.4.5	Der Anpressblock in seinen wichtigsten Bestandteilen .....	390
7.4.6	Einstellen der Crimphöhen – Das Prinzip .....	391
7.5	Der Vorschub des Crimpkontakte .....	392
7.5.1	Vorschubvarianten - Vorschubkurve.....	392
7.5.2	Das Prinzip des mechanischen Vorschubes.....	393
7.5.3	Der pneumatische Vorschub.....	399
7.6	Anschlag - Abstreifer als Positionierhilfe .....	401
7.7	Sensorauslösung als Positionierhilfe .....	402
7.8	Der Abstreifer.....	403
7.9	Niederhaltersysteme .....	405
7.9.1	Funktion und Einsatzbereich.....	405
7.9.2	Niederhaltersysteme für Sidefeed und Endfeed Crimpwerkzeuge .....	406
7.9.3	Niederhalter für Sidefeed-Crimpwerkzeuge .....	407
7.10	Crimpwerkzeug MQC Endfeed: Einstellungen .....	408
7.10.1	Der Vorschub – Positionieren des Crimpkontakte.....	408
7.10.2	Vorschub: Einstellen der Ausläufe hinten und vorne.....	409
7.10.3	Vorschub: Einstellen der Trennstege vorn und hinten.....	410
7.10.4	Vorschub: Fehlerhafte Kontaktposition.....	413
7.10.4.1	Crimpkontakt wird <u>nicht weit genug</u> transportiert .....	413
7.10.4.2	Crimpkontakt wird <u>zu weit</u> transportiert.....	414
7.10.4.3	Lageabweichung (Abkippen) der Isolationscrimpflanken .....	415
7.10.5	Der Vorschub – Die Hubgröße .....	416
7.10.6	Die Kontaktbremse .....	418
7.10.7	Kontaktführung im Endfeed Werkzeug .....	419
7.10.1	Schneideeinheit zum Trennen der Crimpkontakte .....	421
7.10.1.1	Zusammenstellung der Schneideeinheit.....	421
7.10.1.2	Einstellfehler - Schneideeinheit .....	422
7.10.1.3	Die Gratbildung am Trennsteg .....	422

7.10.2	Vorschubfinger .....	423
7.11	Crimpwerkzeug MQC Sidefeed: Einstellungen.....	424
7.11.1	Der Vorschub: Positionieren des Crimpkontakte.....	425
7.11.2	Der Vorschub: Fehlerhafte Kontaktposition .....	426
7.11.3	Der Vorschub – Die Hubgröße .....	426
7.11.4	Die Kontaktbremse .....	427
7.11.5	Kontaktführung & Werkzeugtisch .....	428
7.11.5.1	Das Kontaktspiel in der Kontaktführung: .....	428
7.11.5.2	Kontaktspiel: Fehlerhafte Einstellung: .....	428
7.11.5.3	Einstellen der Kontaktposition.....	429
7.11.6	Der Vorschubfinger.....	431
7.11.7	Die Schneideeinheit.....	432
7.11.7.1	Aufbau und Funktion der Schneideeinheit.....	433
7.11.7.2	Fehlerhafte Einstellungen .....	434
7.12	Die Wartung von Crimpwerkzeugen .....	434
7.12.1	Abnutzung & Verschleiß im Crimpwerkzeug.....	434
7.12.2	Die Funktionsflächen im Drahtcrimper.....	434
7.12.2.1	Mechanische Beanspruchung des Drahtcrimpers.....	436
7.12.2.2	Verschleiß beim Isolationscrimper.....	437
7.12.2.3	Verschleiß beim Amboss .....	438
7.12.2.4	Verschleiß in den Schneideeinheiten .....	439
7.12.3	Verschleißteilwechsel .....	440
7.12.3.1	Wann wird der Verschleißteilwechsel durchgeführt?.....	440
7.12.3.2	Die „Einricht-Crimpmaschine“ .....	441
7.12.3.3	Der Verschleißteilwechsel: Schritt für Schritt .....	442
7.12.3.4	Verschleißteilwechsel - Drahtcrimp & Isolationscrimp.....	443
7.12.3.5	Verschleißteilwechsel - Schneideeinheit Sidefeed.....	444
7.12.3.6	Verschleißteilwechsel - Schneideeinheit Endfeed.....	446
7.12.4	Beispiel für einen Wartungsplan.....	447
7.12.5	Sichtprüfung von Verschleißteilen .....	448
7.12.5.1	Draht- und Isolationscrimp .....	448
7.12.5.2	Der Amboss.....	449
7.12.5.3	Schneideeinheit .....	449
7.12.6	Sichtprüfung im Crimpwerkzeug.....	450
7.12.7	Lagerung von Crimpwerkzeugen.....	450
<b>8.</b>	<b>Handwerkzeuge in der Kabelbearbeitung – Schneiden &amp; Abisolieren .....</b>	<b>451</b>
8.1	Wichtige Informationen zum Arbeiten mit Handwerkzeugen.....	451
8.2	Schneiden von Kabel und Leitungen .....	451
8.2.1	Die Kabelschere .....	452
8.2.2	Der Direkte Vergleich: Kabelschere vs. Seitenschneider .....	453
8.3	Abmanteln mit Handwerkszeugen .....	454

8.3.1	Abmanteln von Mantelleitungen .....	454
8.3.1.1	Allgemeines.....	454
8.3.2	Aufbau von mehradrigen Mantelleitungen .....	454
8.3.3	Fehlerbeschreibungen .....	455
8.3.4	Handwerkzeuge zum Abmanteln.....	456
8.4	Abisolieren mit Handwerkzeugen .....	457
8.4.1	Grundregeln beim Abisolieren.....	457
8.4.2	Anforderungen an das Abisolierergebnis.....	458
8.4.3	Abisoliermesser – Typen für Abisolierzangen.....	458
8.4.4	Abisolierzange mit geraden Abisoliermesser .....	459
8.4.5	Abisolierzange mit V-Abisoliermesser .....	460
8.4.6	Abisolierzange mit Matritzenformmesser.....	460
8.4.7	Fehlerbeschreibungen beim Abisolieren mit Handwerkzeugen .....	462
8.4.7.1	Übersicht.....	462
8.4.7.2	Einzeladern beschädigt und/oder abgeschnitten .....	463
8.4.7.3	Einzelader gezogen .....	463
8.4.7.4	Oberfläche der Einzeldrähte angekratzt .....	464
8.4.7.5	Isolation unsauber geschnitten.....	464
8.4.7.6	Isolationsfäden an der Schnittkante der Isolation.....	465
8.4.7.7	Isolation beschädigt.....	466
8.4.7.8	Isolationsreste auf den Einzeladern .....	467
8.4.7.9	Verdrallung der Einzeladern aufgehoben .....	467
8.4.7.10	Besenförmiges Leiterende .....	467
8.4.7.11	Einzeldraht abgeknickt.....	468
8.4.7.12	Litzenverbund überdrallt .....	469
8.5	Arbeitsanweisung für das Abisolieren mit Handwerkzeugen .....	470
8.5.1	Standard Abisolierzange .....	470
8.5.2	Handabisolierzange mit Matritzenformmesser .....	471
8.5.3	Kontrolle der Abisolierergebnisse:.....	471
<b>9.</b>	<b>Handcrimpzange: Verarbeitung von offenen Crimphülsen.....</b>	<b>472</b>
9.1	Vorwort und Grundsätzliches.....	472
9.2	Erziehbare, reproduzierbare Qualität .....	475
9.3	Checkliste für eine gute Crimpverbindung .....	476
9.4	Anforderungen an die Handcrimpzange.....	476
9.5	Handcrimpzangen – Typen .....	477
9.6	Handcrimpzangen - Typen und die Unterschiede .....	478
9.7	Bereiche der Handcrimpzange in der Übersicht .....	479
9.8	Die Positionierhilfe (Locator).....	480
9.9	Verschleiß, Presskraft – Das Einstellrad .....	480
9.10	Das Crimpgesenk - Zuordnungen.....	481
9.11	Notentriegelung – Öffnen der Handcrimpzange .....	484

9.12	Handling von Handcrimpzangen.....	485
9.13	Die Tischhalterung .....	485
9.14	Den Crimpkontakt vorbereiten .....	489
9.14.1	Die Trennstege .....	490
9.14.2	Crimpkontakte vereinzeln - Werkzeuge.....	490
9.15	Arbeiten mit der Handcrimpzange – Offene Crimphülse.....	491
9.15.1	Crimpkontakt positionieren – Einlegetiefe.....	491
9.15.2	Crimpkontakt positionieren - Lage im Gesenk .....	494
9.15.3	Einlegen der abisolierten Leitung .....	496
9.15.4	Die abisierte Leitung im Crimpkontakt positionieren.....	497
9.16	Crimpergebnis bewerten .....	498
9.17	Die häufigsten Fehler in der Übersicht.....	499
9.18	Schlechtes Crimpergebnis – Was tun? .....	500
9.19	Abschneiden und auf ein Neues! .....	501
9.20	Kalibrieren - Überprüfen – Wartung .....	502
9.20.1	Kalibrieren von Handcrimpzangen .....	502
9.20.2	Wartung von Handcrimpzangen.....	502
9.20.3	Überprüfen von Handcrimpzangen.....	502
9.20.4	Positionierhilfe (Locator) überprüfen.....	503
9.20.5	Crimpqualität überprüfen:.....	503
9.21	Arbeitsanweisung: Erstellen einer Crimpverbindung .....	504
9.21.1	Abisolierlänge ermitteln.....	504
9.21.2	Standard Abisolierzange .....	504
9.21.3	Abisolierzange mit Matritzenformmesser.....	505
9.21.4	Abisolierergebnis überprüfen .....	505
9.21.5	Handcrimpzangen für offene Crimphülsen .....	506
9.21.6	Freigabe & Qualitätscheck .....	506
9.21.7	Herstellen einer Crimpverbindung .....	506
9.21.7.1	Crimpkontakte vereinzeln .....	506
9.21.7.2	HCZ mit Positionierhilfe .....	507
9.21.7.3	HCZ ohne Positionierhilfe .....	507
9.21.7.4	Sichtprüfung .....	508
<b>10.</b>	<b>Die geschlossene Crimphülse.....</b>	<b>509</b>
10.1	Kontaktvarianten und Pressformen.....	509
<b>11.</b>	<b>Aderendhülsen.....</b>	<b>511</b>
11.1	Grundlagen .....	511
11.2	Aderendhülsen - Typen .....	513
11.3	Pressformen .....	514
11.4	Mit und ohne Kunststoffkragen .....	515
11.5	Aufbau einer Aderendhülse .....	515
11.6	Der Leiterüberstand .....	516
11.7	Die Abisolierlänge .....	516

11.8 Zuordnungen .....	516
11.9 Anforderung an die Verpressung .....	517
11.10 Verarbeitung von Aderendhülsen .....	518
11.11 Erstellen einer Crimpung mit Aderendhülsen .....	519
11.12 Erstellen einer Crimpverbindung mit Handwerkzeugen .....	519
11.12.1 Abisolierlänge ermitteln.....	519
11.12.2 Abisolierlänge in der Abisolierzange einstellen.....	520
11.12.3 Crimpverbindung mit Aderendhülse erstellen .....	520
11.13 Sichtprüfung & Fehlerbeschreibungen .....	521
11.14 Verdeckte Fehler.....	521
11.15 Montage von Leitungen mit Aderendhülsen .....	523
11.16 Das Schliffbild .....	523
11.17 Der Auszugstest.....	524
11.18 Auszugswerte für Aderendhülsen .....	525
11.19 Farbcode für Aderendhülsen .....	525
<b>12. Gedrehte Kontakte – Vierdorn Pressung .....</b>	<b>526</b>
12.1 Allgemeines .....	526
12.2 Kontaktform .....	526
12.3 Aufbau und Geometrie .....	527
12.4 Anforderungen an das Kontaktmaterial.....	527
12.5 Verarbeitung von gedrehten Crimpkontakten.....	528
12.6 Die Handcrimpzange.....	529
12.7 Verschleiß in Crimpzangen .....	529
12.8 Positionierhilfe - Locator .....	531
12.9 Die Pressdorne .....	531
12.10 Positionieren und Crimpen .....	532
12.11 Der Crimpvorgang im Schliffbild .....	533
12.12 Fehlerbeschreibungen.....	534
12.12.1 Deformierter Crimpkontakt .....	534
12.12.2 Deformierter Crimpkontakt NACH dem Verpressen.....	534
12.12.3 Verdeckte Fehler .....	535
12.12.4 Abgebrochene Einzeldrähte .....	535
12.12.5 Schliffbilder.....	536
12.13 Erstellen einer Crimpverbindung: Gedrehte Crimpkontakte.....	537
12.13.1 Vorbereitung zur Crimpung: Abisolieren .....	537
12.13.2 Vorbereitung zur Crimpung: Überprüfen der Handcrimpzange .....	538
12.13.3 Vorbereitung zur Crimpung: Einstellen der Handcrimpzange .....	539
12.13.4 Eine Crimpverbindung erstellen .....	540
12.13.1 Sichtprüfung der Crimpverbindung.....	541
<b>13. Isolierte Crimphülsen (Quetschkabelschuh) .....</b>	<b>542</b>
13.1 Verarbeitungsformen.....	542
13.2 Handcrimpzange und Gesenke .....	542

13.3	Crimpwerkzeuge .....	542
13.4	Verpressung über die Isolationshülle .....	543
13.5	Fehler: Der Weißbruch .....	544
13.6	Kontaktzuordnung – Farbcode .....	544
13.7	Aufbau von vorisolierten Crimpkontakte.....	545
13.7.1	Normale Ausführung – Ohne Isolationsfixierung.....	545
13.7.2	Vorisolierte Crimphülsen mit Isolationsfixierung.....	546
13.1	Anforderungen an die Crimpverbindung .....	548
13.2	Lage im Crimpwerkzeug.....	549
13.3	Mehrfachcrimp .....	550
13.4	Querschnittsdifferenzen ausgleichen .....	550
13.5	Prüfen von vorisolierten Crimphülsen .....	551
13.5.1	Isolationsfixierung .....	551
13.5.2	Auszugstest.....	552
13.5.3	Die Sichtprüfung .....	552
13.5.4	Das Schliffbild.....	553
13.5.5	Sichttafel: Fehler beim Verarbeiten von vorisolierten Quetschkabelschuhen.....	554
13.6	Vorisolierter Stoßverbinder .....	554
<b>14.</b>	<b>Die geschlossene Crimphülse.....</b>	<b>555</b>
14.1	Kontaktvarianten und Pressformen.....	555
14.2	Qualitätsanforderung - Das Schliffbild.....	556
14.3	Presskabelschuh – Rohrkabelschuh – Quetschkabelschuh .....	557
14.3.1	Rohrkabelschuhe für Sonderanwendungen .....	558
14.3.2	Kontaktmaterial für Kabelschuhe .....	558
14.3.3	Die Leiterklassen .....	558
14.4	Sechskantpressung .....	559
14.4.1	Kontakttypen .....	560
14.4.1.1	Presskabelschuh .....	560
14.4.1.2	Stoßverbinder .....	560
14.4.2	Sechskantpressung von CU & AL - Verbindern (Rohrkabelschuh/Pressverbinder) ..	561
14.4.3	Anzahl der Pressungen .....	562
14.4.4	Die Pressfolge .....	562
14.4.5	Sichttafel: Fehlerhafte Pressungen .....	563
14.4.6	Herstellung einer Pressverbindung .....	564
14.4.7	Messen einer Sechskantpressung .....	566
14.5	Die Dornpressung .....	567
14.5.1	Der Quetschkabeschuh .....	567
14.5.2	Erstellung einer Dornpressung .....	569
14.6	Tiefdornpressung – AL-Verbinder .....	570
14.6.1	Allgemeine Informationen .....	570
14.6.2	Schematischer Aufbau .....	570

14.6.3 Einfach- und Doppelpressung .....	571
14.7 Weitere Pressformen.....	572
14.7.1 Das Duale System.....	572
14.7.2 Kerbpressung – Kerbung .....	573
<b>15. Splicetechnik.....</b>	<b>574</b>
15.1 Allgemeine Information .....	574
15.2 Die Splicemaschine.....	574
15.3 Aufbau einer Splicemaschine .....	575
15.4 Das Spliceband .....	575
15.5 Die Verarbeitung von Massiv- & Lackdrähten .....	576
15.6 Zuordnungen & Kombinationen .....	577
15.6.1 Litzenleiter mit Litzenleiter.....	577
15.6.2 Litzenleiter mit Massivdraht.....	577
15.6.3 Massivleiter mit Massivleiter .....	578
15.7 Der grundsätzliche Ablauf - Erstellung einer Spliceverbindung.....	579
15.8 Positionierungen in der Spliceverbindung .....	580
15.9 Messen & Prüfen .....	582
15.9.1 Prüfen als Fehlerquelle .....	582
15.9.2 Sichtprüfung von Spliceverbindungen .....	582
15.9.3 Schliffbild erstellen und bewerten.....	583
15.9.4 Die Schliffbildebene in der Spliceverbindung festlegen.....	583
15.9.5 Einrollen der Crimpflanken.....	584
15.9.6 Crimpmaße messen .....	585
15.9.7 Der Auszugstest .....	586
15.9.8 Die optische Bewertung des Prüflings .....	587
15.9.9 Auszugswerte bei Spliceverbindungen .....	587
15.9.10 Crimpkraftüberwachung .....	587
15.10 Anwendungsbeispiele .....	588
<b>16. Montage – Demontage von Crimpkontakten .....</b>	<b>589</b>
16.1 Verlegen von Leitungen .....	589
16.2 Das Steckergehäuse.....	590
16.3 Rastfunktion – Rastnasen .....	592
16.4 Kammerpiel.....	593
16.5 Der Crimpkontakt im Steckergehäuse .....	594
16.6 Crimpkontakt montieren .....	595
16.7 Prüfen der Montage .....	598
16.8 Steckermontage auf Vollautomaten.....	599
16.9 Demontage von Crimpkontakten .....	600
<b>17. Crimpteknik – Verfahrenshinweise .....</b>	<b>604</b>
17.1 Vorwort & Hinweise.....	604
17.2 Aufgabenstellung & Ausgangspositionen.....	605
17.3 Welche Vorgabe bei welcher Anwendung? .....	605

17.4 Grundlagen: Prüfmethoden .....	606
17.4.1 Crimpmaße messen .....	606
17.4.2 Schliffbilderstellung .....	607
17.4.2.1 Position der Schliffebene .....	607
17.4.2.2 Trennen, Polieren und Reinigen.....	607
17.4.3 Auszugstest.....	607
17.4.4 Crimpkraftüberwachung.....	608
17.4.4.1 Der Lernprozess (Teach In) .....	609
17.4.4.2 Überprüfen der Crimpkraftüberwachung .....	609
17.5 Das Leitungsmaterial.....	610
17.6 Verarbeitung von Leitermaterialien .....	610
17.7 Abisolierergebnis .....	611
17.8 Prüfprotokoll - Die offene Crimphülse .....	611
17.8.1 Bezeichnungen – Definitionen.....	611
17.8.2 Die offene Crimphülse (Ohne Seal).....	612
17.8.3 Isolationscrimp.....	613
17.8.4 Isolationscrimp mit Seal .....	614
17.9 Schliffbildreport – Drahtcrimp .....	615
17.11 Freigabe von Crimpverbindungen.....	616
17.11.1 Datenerfassung .....	616
17.11.2 Erstellung von Mustercrimps.....	617
17.11.3 Prüfen .....	617
17.11.4 Auswertung .....	617
17.11.4.1 Crimpverbindung OK .....	617
17.11.4.2 Crimpverbindung NOK.....	617
17.12 Freigabe von Fertigungseinrichtungen.....	618
17.12.1 Zuständigkeiten .....	618
17.12.2 Die Crimpmaschine .....	618
17.12.3 Das Crimpwerkzeug .....	619
17.12.4 Die Handcrimpzange .....	619
17.12.5 Fertigungsabläufe .....	620
17.12.6 Dokumentation der Freigabe.....	620
17.13 Fertigungsbegleitende Prüfungen.....	621
17.13.1 Abhängig vom Verarbeitungsequipment.....	621
17.13.2 Abhängig von Aktionen in der Fertigung.....	622
17.13.3 Prüfintervalle .....	623
17.13.4 Begleitende Dokumente für Lieferungen .....	623
17.13.4.1 Prüfprotokoll .....	623
17.13.4.2 Schliffbildreport.....	623
17.13.4.3 Sonstige Dokumente .....	623
17.14 Weitere Kontaktformen.....	624

17.14.1 Gedrehter Kontakt .....	624
17.14.1.1 Schliffbild: Erstellung & Bewertung.....	624
17.14.1.2 Sichtprüfung der Crimpverbindung.....	624
17.14.2 Aderendhülse .....	625
17.14.2.1 Sichtprüfung .....	625
17.14.2.2 Montagehinweis.....	625
<b>18.Die Crimp-Qualität in den "Griff" bekommen – Nur wie anfangen?.....</b>	<b>626</b>
18.1 Vorwort .....	626
18.2 Grundsätzliches .....	627
18.3 Die Crimpspezifikation.....	627
18.4 Das Datenblatt .....	628
18.5 Datenerfassung.....	628
18.5.1 Crimpkontakt .....	628
18.5.2 Datenerfassung Leitung.....	629
18.6 Das Crimpwerkzeug.....	629
18.6.1 Das Crimpwerkzeug: Ein erster Check.....	629
18.7 Der Mustercrimp und die Sichtprüfung.....	630
18.8 Das Sichtprüfprotokoll .....	631
18.9 Mustercrimp Messergebnisse ermitteln.....	631
18.10 Zwischenergebnis und Korrektur .....	632
18.11 Das Schliffbild .....	632
18.12 Auswertung und Archivierung.....	633
18.13 Crimpverbindung ist Nicht in Ordnung! Und nun? .....	633
<b>19.Anhänge .....</b>	<b>635</b>
19.1 Elektrische Grundlagen der Crimp- und Presstechnik .....	635
19.2 Elektrischer Widerstand .....	635
19.3 Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit .....	635
19.4 Leiterwiderstand.....	635
19.5 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes.....	636
19.6 Temperaturbeiwerte von Werkstoffen bei 20 °C.....	636
19.7 Der Übergangswiderstand.....	637
<b>20.Alternative Verarbeitungstechniken.....</b>	<b>638</b>
20.1 Verzinnen – Spitzenverzinnung .....	638
20.1.1 Grundsätzliches.....	638
20.1.2 Abisolieren und Verdrillen .....	638
20.1.2.1 Manuelles Verdrillen .....	639
20.1.2.2 Verdrillen auf Automaten .....	639
20.1.3 Die Flux-Station – Flussmittel.....	640
20.1.4 Verzinnstationen.....	640
20.1.5 Vollverzinnung – Spitzenverzinnung.....	642
20.1.5.1 Vollverzinnung .....	642
20.1.5.2 Spitzenverzinnung .....	642

20.1.6 Fehler beim Verzinnen.....	643
20.2 Ultraschall in der Kabelverarbeitung .....	644
20.2.1 Allgemeines .....	644
20.2.2 Anwendungsbeispiele .....	645
20.2.3 Der Schall.....	646
20.2.4 Schallwellen .....	647
20.2.5 Schallgeschwindigkeit.....	648
20.2.6 Der Piezo Effekt.....	649
20.2.7 Definitionen Ultraschallschweißen.....	650
20.2.7.1 Die Schweißeinheit.....	650
20.2.7.2 Generator.....	651
20.2.7.3 Der Konverter .....	651
20.2.7.4 Der Booster .....	652
20.2.7.5 Die Sonotrode .....	652
20.2.8 Qualitätsmerkmale.....	652
20.2.8.1 Litzenqualität .....	652
20.2.8.2 Drahtdurchmesser .....	652
20.2.8.3 Materialhärte .....	653
20.2.8.4 Die Oberfläche .....	653
20.2.8.5 Die Legierung .....	653
20.2.9 Schweißbare Materialien.....	654
20.2.10 Werkzeuge .....	655
20.2.11 Konstruktive Gestaltung der Werkzeugoberfläche .....	655
20.2.12 Einfluss auf die Energiedurchdringung .....	656
20.2.13 Werkzeugmaterialien .....	656
20.2.14 Einflussgrößen auf die Werkzeugstandzeiten.....	656
20.2.15 Einfluss auf die Frequenz.....	657
20.2.16 Das Spaltmass .....	658
20.2.17 Das Prinzip – Der Litzenknoten.....	658
20.2.18 Abisolieren.....	659
20.2.19 Die Abisolierlänge der Litzen.....	660
20.2.20 Der Arbeitsablauf Ultraschallschweißen Litzenknoten .....	660
20.2.21 Qualitätsanforderungen .....	661
20.2.21.1 Anforderung an eine gute Schweißverbindung .....	661
20.2.21.2 Elektrische Eigenschaften.....	662
20.2.21.3 Mechanische Belastung.....	662
20.2.21.4 Die Gasdichte Verbindung; Chemische Resistenz.....	662
20.2.21.5 Gratfreiheit .....	662
20.2.21.6 Isolierbarkeit.....	663
20.2.22 Prüfen .....	663
20.2.22.1 Sichtprüfung .....	663

20.2.22.2 Zugtest .....	664
20.2.22.3 Schältest .....	664
20.2.22.4 Schliffbild.....	665
20.2.22.5 Labortest .....	665
20.2.23 Automatische Qualitätskontrolle.....	666
20.2.24 Fehlschweißungen erkennen .....	667
20.2.25 Verdichtungsgrad .....	669
<b>21. Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>670</b>

© Kabelforum.com